



Los uniformados del Sigraed efectúan evaluaciones diarias en toda la entidad

## Protección Civil y Bomberos realizaron más de 4 mil inspecciones en el estado Anzoátegui

*A través de los despachos de Gestión de Riesgo y Prevención se llevaron a cabo 70 estimaciones de daños y análisis de necesidades en diversas comunidades populosas de la región oriental*

**(Prensa Sigraed) 07.07.2017.-**

Funcionarios de Protección Civil y Cuerpo de Bomberos pertenecientes al Sistema Integrado de Gestión de Riesgo, Administración de Emergencias de Carácter Civil y Desastres (Sigraed) del estado Anzoátegui, realizaron un total de 4 mil 230 inspecciones en diferentes municipios de la entidad a través de jornadas diarias de evaluación,



con el firme propósito de garantizar el resguardo ciudadano de los anzoatiguenses.



El titular del Sistema Integrado Ubaldo Márquez, explicó que la cifra antes referida corresponde al primer semestre del año 2017, especificando que mil 426 fueron inspecciones de riesgo hechas principalmente en instituciones educativas y viviendas; mientras que otras 2 mil 454 están relacionadas con visitas a establecimientos comerciales y de

concurrencia pública, donde se constataron el cumplimiento de las normas Covenin. “Durante estos primeros seis meses del año, nuestros funcionarios

Avenida Fuerzas Armadas,  
Calle Los Rosales,  
Barcelona,  
Edo. Anzoátegui  
Teléfono  
0281-2751992

29FF1AA5

@Gob\_Anzoategui

gubernacion de anzoategui

Gobierno de Anzoátegui



aprobaron 4 mil 092 de la inspecciones de seguridad realizadas hasta la fecha, resultando con evaluó negativo 138”, explicó Márquez.

En el mismo sentido, el directivo estatal informó que de igual manera se emitieron 129 informes técnicos, siendo 31 de investigación de siniestro. “Mediante las dependencias de Gestión de Riesgo y Prevención estatales, se le dio respuesta oportuna a 5 mil 825 solicitudes de constancia, de las cuales 147 corresponden a constancia de riesgo. Constantemente estamos



inspeccionado los sectores vulnerables de la entidad para brindar asistencia ante cualquier eventualidad, por lo que en estos seis meses los uniformados de PC y Bomberos llevaron a cabo 70 evaluaciones de daños y análisis de necesidades”, especificó el funcionario.

Por otra parte, Ubaldo Márquez, manifestó que durante este viernes los funcionarios del Sistema Integrado estuvieron realizando inspecciones de estructuras en viviendas de la calle Dispensario del sector Mesones, así como también en las instalaciones de la Escuela Bolivariana Mesones del municipio Simón Bolívar.

Avenida Fuerzas Armadas,  
Calle Los Rosales,  
Barcelona,  
Edo. Anzoátegui  
Teléfono  
0281-2751992

29FF1AA5

@Gob\_Anzoategui\_

gobernacion de anzoátegui

Gobierno de Anzoátegui

