



Los funcionarios mantiene monitoreo sobre quebradas y embalses de la entidad

Protección Civil evalúa afectación de viviendas en los municipios Bruzual y Peñalver

Los uniformados del cuerpo de resguardo ciudadano realizan constantes inspecciones en varios sectores de la entidad, para brindar asistencia oportuna en caso de registrarse eventualidad tras la caída de fuertes lluvias

(Prensa Sigraed Anzoátegui)

28.07.2017.- Las fuertes precipitaciones acaecidas en la entidad durante las últimas horas generaron nuevas afectaciones en viviendas de los municipios Bruzual y Peñalver, según la información suministrada por el titular del Sistema Integrado de Gestión de Riesgo, Administración de Emergencias de Carácter Civil y Desastres (Sigraed) del estado Anzoátegui, Ubaldo Márquez.



Al respecto, la autoridad única, informó que en el sector La Cecilia del municipio Bruzual se pudo constatar la afectación de cinco viviendas tipo bajareque a causa de las fuertes lluvias; mientras que otras cinco fueron tocadas por la crecida del río Guaribe. “En Bruzual se registró afectación en 10 viviendas, todas sin pérdida de enseres, a través de nuestros funcionarios de Protección Civil municipales se realiza el correspondiente evalúo de daños y análisis de necesidades”, apuntó el funcionario estatal.

En el mismo orden de ideas, la autoridad del Sigraed señaló que, en lo concerniente a Peñalver se visitó el sector Madre Vieja donde se confirmó la anegación de varias viviendas tipo rancho. “Los habitantes de estas viviendas tienen orden de desalojo ya que esta área no se encuentra apta para la construcción de casas, siendo vulnerable a inundaciones. En años pasados de este sector fueron desalojadas 15 familias y reubicadas a otra comunidad”, aseguró Ubaldo Márquez, quien informó que varios de estos grupos familiares desalojados habían retornado a la zona de riesgo.

Avenida Fuerzas Armadas,
Calle Los Rosales,
Barcelona,
Edo. Anzoátegui
Teléfono
0281-2751992

29FF1AA5

@Gov_Anzoategui

gubernacion de anzoategui

Gobierno de Anzoátegui

Gobierno Bolivariano de Venezuela

1817 - 2017
ZAMORA
UNIÓN CÍVICO MILITAR

www.anzoategui.gob.ve

www.pcanzoategui.org.ve
ceprad.anz@gmail.com



Inspección Preventiva



Por otra parte, el titular del Sistema Integrado dio a conocer que de forma preventiva se mantiene el monitoreo en ríos, quebradas y embalses de toda la entidad oriental. “Durante esta semana se realizó inspección en la parroquia Guanape del municipio Bruzual, evaluando la represa Finca Campo Claro del sector Mayare, donde se observó el colapso del tapón de la misma por filtración en el material de talud por raíces de árboles”, dijo Márquez.

También se inspeccionó la laguna comunal del sector antes referido, detectándose colapso del tapón por erosión del aliviadero. “En la zona norte de la entidad las quebradas y ríos se mantienen en sus niveles normales, gracias al flujo de sus aliviaderos”, finalizó la autoridad única del Sigraed.

Avenida Fuerzas Armadas,
Calle Los Rosales,
Barcelona,
Edo. Anzoátegui
Teléfono
0281-2751992

29FF1AA5

@Gob_Anzoategui_

gubernacion de anzoátegui

Gobierno de Anzoátegui

